



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 32, корп. 4, тел. 349-71-27**

**Акт N 2-11-41-18
по результатам рассмотрения заявления**

20.09.2017 года

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

15 часов 00 минут

Вакула Ольга Викторовна, старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Приморского района Санкт-Петербурга УНД ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) обследование, рассматривавшего заявление)

В период с 14 час. 00 мин. 20.09.2017г. по 15 час. 00 мин. 20.09.2017г. проведено
обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории,
занимаемом ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга

расположенного(-ых) по адресу: 197082, улица Камышовая д. 30, к. 2, лит. А

при обследовании совместно с заведующим ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга О.В. Колпаковой
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Двух этажное здание, функциональное назначение здания относится к классу Ф 1.1
(здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов
 престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса образовательных
организаций с наличием интерната и детских организаций). Отопление водяное,
центральное, вентиляция приточно-вытяжная, электрифицировано, освещение
естественное. Помещения занимаемые ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга оборудовано системой автоматической
противопожарной защиты и системой оповещения управления эвакуацией. Помещения
укомплектованы первичными средствами пожаротушения, ведется журнал инструктажей по
пожарной безопасности, ответственные за пожарную безопасность прошли обучение ПТМ.
Пути эвакуации свободны, не имеют препятствий. (функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на

территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней
огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и
выполненные режимные мероприятия

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
заведующий ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга О.В. Колпакова (Фамилия, инициалы законного представителя)

(подпись)
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,
инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования)

« 20 » 09 2017 г.

заведующим ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга О.В. Колпаковой (Фамилия, инициалы законного представителя)

(подпись)
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,
инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования)

« 20 » 09 2017 г.

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

« 20 » 09 2017 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу


майор внутренней службы

Вакула Ольга Викторовна
(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

« 20 » 09 2017 г.




(подпись)